

# ROCKWORTH

## **ARLC01**

**PL** **Laser krzyżowy**  
*Oryginalna instrukcja obsługi*

**EST** **Ristlaser**  
*Algupärane kasutusjuhend*

**LV** **Krusteniskais lāzeris**  
*Orīginālās instrukcijas tulkojums*

- |  |  |
|--|--|
| <b>I</b> LEGENDA SEGNALETICA DI SICUREZZA SUI PRODOTTI                         | <b>HR</b> ZNAKOVI ZA UPOZORENJE NA PROIZVODIMA                                 |
| <b>GB</b> KEY TO PRODUCT SAFETY SIGNS  | <b>SLO</b> OPOZORILNI ZNAKI NA PROIZVODIH                                      |
| <b>F</b> LEGENDE DES PICTOGRAMMES DE SECURITE FIGURANT SUR LES PRODUITS        | <b>H</b> A TERMÉKEKEN TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI JELZÉSEK LISTÁJA                    |
| <b>D</b> ERKLÄRUNG DER SICHERHEITSKENNZEICHNUNG AN DEN PRODUKTEN               | <b>CZ</b> BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ NA VÝROBCÍCH                                    |
| <b>E</b> INSCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD COLOCADA EN LOS PRODUCTOS | <b>SK</b> LEGENDA: BEZPEČNOSTNÉ OZNAČENIA NA VÝROBKOCH                         |
| <b>P</b> LEGENDA DA SINALÉTICA DE SEGURANÇA NOS PRODUTOS                       | <b>RUS</b> УСЛОВНЫЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЯМИ |
| <b>NL</b> VERKLARING WAARSCHUWINGSSYMBOLEN OP PRODUCTEN                        | <b>N</b> SIKKERHETSTEGNFORKLARING PÅ PRODUKTENE                                |
| <b>DK</b> SIGNATURFORKLARING TIL PRODUKTERNES SIKKERHEDSSKILTNING              | <b>TR</b> ÜRÜNLER HAKKINDA GÜVENLİK TALİMATLARI LEJANDI                        |
| <b>S</b> FÖRKLARING TILL SÄKERHETSSYMBOLER PÅ PRODUKTERNA                      | <b>RO</b> LEGENDA INDICATOARELOR DE SECURITATE APLICATE PE PRODUSE             |
| <b>FIN</b> TUOTTEITA KOSKEVAT TURVAMERKIT                                      | <b>BG</b> ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВЪРХУ ИЗДЕЛИЯТА                    |
| <b>GR</b> ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                              | <b>SRB</b> UPOZORAVALUĆE NAZNAKE O BEZBEDNOSTI PROIZVODA                       |
| <b>PL</b> LEGENDA ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH NA WYROBACH                            | <b>LT</b> SUTARTINIAI ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI DĖL DARBO SAUGUMO SU GAMINIAIS       |
|  | <b>EST</b> OHUTUSNÕUDEAD   |
|  | <b>LV</b> PRODUKTU DROŠĪBAS NORĀDĪJUMA ZĪMJU SARAKSTS                          |




- I** Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima dell'uso
- GB** Before use, read the handbook carefully
- F** Lire attentivement le Manuel Opérateur avant toute utilisation
- D** Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen
- E** Leer atentamente el manual de instrucciones antes de usar el equipo
- P** Ler com atenção o manual de instruções antes do uso
- NL** Lees vóór gebruik aandachtig de handleiding door
- DK** Læs omhyggeligt instruktionsmanualen før brug
- S** Läs bruksanvisningen noggrant före användning
- FIN** Lue käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä
- GR**
- PL** Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami obsługi
- HR** Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute za upotrebu
- SLO** Pred uporabo, pazljivo preberite navodila za uporabo
- H** Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet
- CZ** Před zahájením práce si pozorně přečtěte příručku pro použití.
- SK** Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na jeho použitie
- RUS**
- N** Les nøye bruksanvisningen før bruk
- TR** Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz
- RO** Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare!
- BG**
- SRB** Pre upotrebu pažljivo pročitajte priručnik s uputstvima
- LT** Prieš imdamiesi darbo atidžiai perskaitykite naudojimo vadovą
- EST** Enne kasutamist lugege kasutamishuend tähelepanelikult läbi
- LV** Uzmanīgi izlasiet izmantošanas instrukciju pirms produkta lietošanas



- I** Pericolo, usare prudenza
- GB** Danger, take care
- F** Danger: agir avec prudence
- D** Vorsicht, Gefahr
- E** Peligro, actuar con precaución
- P** Perigo, tomar cuidado
- NL** Gevaar, wees voorzichtig
- DK** Fare, vær forsigtig
- S** Fara - var försiktig!
- FIN** Vaara, noudata varovaisuutta
- GR**
- PL** Ostro niebezpieczeństwo
- HR** Pažnja, opasnost
- SLO** Pozor, nevarnost
- H** Veszélyhelyzet, legyen óvatos
- CZ** Nebezpečí, postupujte opatrně!
- SK** Nebezpečnosť, pracujte opatrne!
- RUS**
- N** Fare, vær forsigtig
- TR** Tehlike, dikkatle kullanınız
- RO** Pericol! Acțiunea trebuie să fie prudentă!
- BG**
- SRB** Opasnost, budite na oprezu
- LT** Pavojainga, būkite atsargūs
- EST** Ohtlik, olge ettevaatlik
- LV** Esiet uzmanīgi - lietojiet produktu piesardzīgi




B



C

D





**Obsługa**

Dwa tryby pracy.

Tryb samo-poziomujący

Tryby projekcji linii lasera (patrz rysunek C)

Praca ze Statywem (patrz rysunek E)

**UWAGA!**

Tryb blokady

Rys F


**Konserwacja i Serwis**

Instalacja baterii (patrz rysunek B)

Utylizacja

**UWAGA:**





Kui hoiatava etiketi tekst ei ole sinu rahvuskeeles, kleebi tarnitud omakeelne hoiatav etikett seadmele enne selle esmakordset kasutust.



- Kui laserkiirus tabab su silma, pead sa tahtlikult silmad sulgema ja pöörama kohe pea laserkiirest eemale.
- Ära teosta mingeid laserseadme muudatusi.
- Ära kasuta laseri vaatamiseks kaitseprille. Kaitseprille kasutatakse laserkiire õigeks visualiseerimiseks, kuid need ei kaitse laserkiirguse eest.
- Ära kasuta laseri vaatamise prille liikumise ajal päikese - prillidena. Need prillid ei taga täielikku kaitset UV kiirguse eest ja vähendavad värvitaju.
- Paranda mõõteseadet üksnes kvalifitseeritud spetsialistide juures ja kasutades originaalvaruosi. See tagab mõõteseadme ohutuse.
- Ära luba lastel mõõteseadet ilma järelevalveta kasutada. Lapsed võivad juhuslikult pimestada teisi inimesi või iseennast.
- Ära kasuta mõõteseadet plahvatusohtlikus keskkonnas, samuti kergestisüttivate vedelike, gaaside või tolmu juures. Mõõteseadmes võivad tekkida sädemed, mis võib viia tolmu või auru süttimiseni.

Kui laserikiir tabab sinu silma, tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pöörata kohe pea kiirest eemale.

Ei ole lubatud teostada mingeid laserseadme muudatusi.

– Selle toote kasutamisel on soovitatav,

et kasutaja kannaks spetsiaalselt sel eesmärgil projekteeritud

Prillid ei kuulu komplekti.

Remondi mõõteseadet üksnes kvalifitseeritud spetsialisti juures, kasutades seejuures originaalvaruosi. See tagab mõõteseadme ohutuse.

Ei ole lubatud - lastel kasutada mõõteseadet ilma järelevalveta.

Lapsed võivad tahtmatult pimestada inimesi või iseennast.

Ära kasuta mõõteseadet plahvatusohtlikus keskkonnas,

nagu kergestisüttivate vedelike, gaaside või tolmu juures.

Tööriistas võivad tekkida sädemed, mis võivad süüdata

tolmu või auru.

Laseri ristjoone iseloodivat loodi võib hoida käes, et teostada punktide märkimist ja lihtsat nivelleerimist, või seda võib kasutada lukustusrežiimis nn "kriidijoonetegemiseks".

On ideaalne järgnevaks kasutuseks:

- Piltide, fotode või graafika riputamine
- Tapeetimine või šabloonimine
- Uste ja akende raamimine
- Elektrijuhtmete ja torude paigaldamine
- Seinakäepidemete, elektripistikupesade, lülilitte ja valgustuse paigaldamine
- Ripplae paigaldamine
- Värvimine
- Kappide paigaldamine
- Plaatide ja lae paigaldamine

1. Laserkiire väljundava
2. Automaatse loodimise indikaator
3. Sisse/välja lülituse lukustus ja automaatse iseloodimise lüliti
4. Patareikatte riiv
5. Patareikesta kate
6. Kontaktpind
7. Laseri hoiatusetikett
8. Statiivi 1/4" käepide
9. Režiimi valimise lüliti

\*Illusreeritud või kirjeldatud aksessuaarid ei kuulu standardvarustuse hulka.

Võimsus	2x1,5V AA
Tööaeg	> 15h
Laseri lainepikkus	Joon: 635nm/punkt:650nm
Laseri võimsus	Klasa 2, < 1mw
Laserjoone laius	100 LUX,2mm/5m
Laseri täpsus	±0.5mm/m
Tööulatus	10m
Loodimisaeg	<5s
Mõõtmistäpsus	1mm/m
Loodimisulatus	+/-4°
Kaal	0.2617kg
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	76.5x 56x 83.5mm

1. Korpuse ümber on pehme TPE
2. Professionaalne lasermodul

### Kaks töörežiimi

Iseloodiv režiim

Selles režiimis seade loodib ise, kui on tasapinnal ±4°.

1. Aseta iseloodiv laserlood tasasele siledale pinnale, mis on ±4° horisontaalne.

2. Lülita seade sisse, lükates lüliti ülemisse asendisse. Laseri ristjoone lood ühtlustub 5 sekundit jooksul automaatselt. LED valgusdiod süttib rohelisena.
3. Vajuta režiiminuppu kuni korraliku laserirežiimi saavutamiseni ja laserkiire väljumiseni laseriavast.
4. Kui iseloodiva laseri lood on ebaühtlane, süttib punane LED valgusdiod ja laserkiir hakkab vilkuma.
5. Laserkiire väljalülitamiseks, lükka lüliti alumisse asendisse.

### Lukustusrežiim

Seda režiimi ei saa kasutada horisontaalseks või vertikaalseks loodimiseks, sest laserikiired ei tasakaalustu ise. Selles režiimis põleb LED valgusdiod alati punaselt.

1. Toitelüliti peab olema asendis wyt. (välja), vajuta režiiminuppu, et laser sisse lülitada.

Laserikiired on nüüd lukustatud.

2. Vajuta korduvalt režiiminuppu, et vahetada laseri projitsioonirežiimi.
3. Kalluta iseloodiva laseri ristjoone loodi, et luua sirge telgjoon.

Selles režiimis heidetakse laserkiiri pidevalt ja need ei hakka vilkuma, isegi siis, kui kaldenurk on üle 4°.

4. Laseri väljalülitamiseks vajuta korduvalt režiiminuppu kuni laser välja lülitub.

Patareikamber mahutab kaks AA patareid.

1. Vajuta riivi, et avada patareikate.
2. Aseta kaks AA alkaloidpatareid, pidades kinni polaarsusplaadi polaarsusest (+/-).
3. Sulge kate korralikult.

- Lülita alati seade enne patareide paigaldust või vahetust välja.
- Eemalda patareid seadmest, kui sa ei kasuta seda pikemat aega.
- AA patareid peavad olema omavahel sobivat marki ja tüüpi.
- Ära kasuta koos uusi ja vanu patareisisid.
- Vanad patareid eemalda kohe ja vabane neist vastavalt sinu kogukonnas kehtivatele seadustele ja määrustele.

### Laserkiire projitseerimisrežiim (vaata joonis C)

Laseri ristjoone loodil on kolm laseri projitsioonirežiimi.

Et valida sobiv laseri projitsioonirežiim, vajuta režiiminuppu kuni nõutava projitsioonirežiimi valimiseni.



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol tootel või selle pakendil, näitab, et toodet ei tohi visata pärast eksploatatsiooniaja lõppu ära koos muude jäätmetega. Seepärast lasub kasutajal kohustus anda seade, mille eksploatatsiooniaeg on lõppenu, spetsiaalsesse eraldi elektri- ja elektroonikajäätmeid vaikuselt koguvasse keskusse või anda need uue sarnase seadme ostmise puhul müüjale, vahekorras üks ühele. Vastavalt teostatud selektiivne jäätmekogumine, mis väldib võimalikke negatiivsete keskkonnamõjude ja tervisekahjustuste tekkimise ohtu soodustab taaskasutust ja/või seadme koostismaterjalide taaskasutust. Ebaseaduslik kasutajapoolne seadme likvideerimine põhjustab seadusega ettenähtud korras halduskaristusi.

See laseriseade on mõtteliselt seadistatud peale sisselülitamist ristrežiimile.

Projitsioonirežiimi valimiseks vajuta režiiminuppu:

1. Vajuta nuppu üks kord, et valida laseri vertikaalkiir.
2. Vajuta nuppu kaks korda, et valida laseri horisontaalkiir.
3. Vajuta nuppu kolm korda, et naasta (horisontaal või verikaal) ristrežiimi.

Statiiv 10 pakub stabiilset, reguleeritava kõrgusega mõõtmistuge. Aseta mõõteseade statiivile ning kinnita statiivi 8 mm polt 1/4" ja keera statiivi fiksaator kinni. (Statiiv ei kuulu komplekti).

Toote kasutamisel on soovitatav, et kasutaja kannaks spetsiaalseid sel otstarbel pojekteeritud

Prillid ei kuulu komplekti.

Külghoidmine seinale või eseme juures hoidmine (Joon F) Kiireks kõrguse kontrollimiseks, võib mõõteseadet hoida kontaktpindade 6 abil külmselt vertikaalse seinale, kapi jne juures. Mõõteseadet tuleb hoida ühtlaselt ja rahulikult.

Säilita ja transpordi mõõteseadet üksnes lisatud kaitsevutlaris. Hoida mõõteseadet alati puhtana.

Ära asetada mõõteseadet vette ega teistesse vedelikesse.

Kuivata vedelikujäägid pehme ja niiske lapiga.

Ära kasuta mingeid puhastavaid või lahustavaid vahendeid.

Puhasta regulaarselt laserkiire väljumisava ning pööra tähelepanu igasugusele tolmule ja kiududele.

Müügijärgne teenindus ja rakendused

Meie müügijärgne teenindus vastab teie küsimustele, mis on seotud toote hoolduse, remondi ning ka varuosadega.

Mõõteseadmed, aksessuaarid ja pakendid tuleb säilitada keskkonnasõbralikuks taaskasutuseks.

Ära viska mõõteseadmeid ega patareisisid/akusid olmejäätmete hulka!



Ja brīdinošs etiķetes teksts nav Jūsu valsts valodā, uzlīmējiet uz tā spiegdzīvēti etiķeti savā valodā pirms lietošanas uzskaites.



**Nevīziet lāzera staru cilvēku un dzīvnieku virzienā, kā arī neskatieties uz atstaroto lāzera staru pat no liela attāluma. Varat kādu apžilbināt, izraisīt nelaimes gadījumu vai bojāt acis.**

- Ja lāzera staru pētīs Jums acs, tūlīt aizveriet acis un pagrieziet galvu no lāzera stara.
- Neveiciet nekādas lāzera iekārtas modifikācijas.
- Neizmantojiet lāzera apskatei domātās brilles aizsargbrīvi vietā. Lāzera apskates brilles paredzētas pareizai stara vizualizācijai, bet neaizsargā no lāzera starojuma. Neizmantojiet tās saulesbrīvu vietā, pārvietojoties. Brilles nenodrošina pilnīgu aizsardzību no UV stariem un samazina krāsu uztveri.
- Remontējiet aparātu tikai pie kvalificētiem speciālistiem, izmantojot oriģinālās rezerves daļas. Tas nodrošinās aparāta drošību.
- Neaujiet bērniem lietot aparātu bez uzraudzības. Bērni var apžilbināt citas personas vai sevi.
- Neizmantojiet aparātu sprādzienbīstamā telpā, kur viegli uzliesmojošu šķidrums, gāze vai putekļi kļūst bīstami. Aparātu var rasties dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku uzliesmošanu.

## Produkta apraksts un Tehniskie dati

Ja lāzera staru pētīs Jūs acs, nekavējoties aizveriet acis un pagrieziet galvu prom no starojuma.

Nedrīkst veikt lāzera iekārtas dažu daļveida modifikācijas. PIEŠĒMĒ! Produkta lietošanas laikā lietot jāieticams lietot specifiskas **LĀZĒRA APSKATES BRILLES**, kuras ir projektētas speciāli šim aparātam.

Brilles nav aparāta komplektā.

Remontējiet aparātu tikai pie kvalificētiem speciālistiem, izmantojot oriģinālās rezerves daļas. Tas nodrošinās aparāta drošību.

Neaujiet bērniem lietot aparātu bez uzraudzības. Bērni var apžilbināt citas personas vai sevi.

Neizmantojiet aparātu sprādzienbīstamā telpā, kur viegli uzliesmojošu šķidrums, gāze vai putekļi kļūst bīstami. Aparātu var rasties dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku uzliesmošanu.

### Nozīme

Pašizlīdzinošo krustenisko lāzera var turēt rokās, lai veiktu punktu aizmērīšanu vai vienrīsu lāzera ošanu.

Tas ir ideāls sekojošu darbu veikšanai:

- gleznu, grafikas un fotogrāfiju karināšanai;
- tapetes līmēšanai un šablonu līmēšanai;

- durvju un logu rāmīšanai;
- elektrisko kabeļu un cauru montāšanai;
- sienu kronšteinu un kontaktligzdņu, slēdžu un apgaismojuma montāšanai;
- iekārtamo griestu instalāšanai;
- krāsošanai;
- skapju instalāšanai;
- flīžu un grīdu ieklāšanai

### Produkta apraksts (2.lpp.)

1. Lāzera stara izejas atvere
2. Automātiskā pašizlīdzināšanas sistēma
3. Pogas lesl./Izsl. bloks, kas ar automātiskā pašizlīdzināšanas sistēmu
4. Baterijas vāciņš
5. Baterijas korpusa vāciņš
6. Kontakta virsma
7. Lāzera brīdinošs uzlīmējums
8. Statīva tīrīšanas ¼"
9. Režimā izvēles pults dzīvēti

\*) Ilustrācija vai apraksts tie piederumi nav paredzēti standarta spiegdzīvēti.

### Tehniskie dati

Jauda	2x1,5V AA
Darbības laiks	> 15h
Lāzera viļņa garums	Lāzera viļņa: 635nm/punkt:650nm
Lāzera jauda:	Klasa 2, <1mW
Lāzera lāzera platumš	100 LUX, 2mm/5m
Lāzera precizitāte	±0.5mm/m
Darbības diapazons	10m
Lāzera ošanas laiks	<5s
Mērījuma precizitāte	1mm/m
Pašizlīdzināšanas leņķis	+/-4°
Svars	0.2617kg
Izmēri: (garums x platumš x augstums)	76.5x 56x 83.5mm

### Priekšrocības:

1. Mākslīgā apvalks aparāta korpusam
2. profesionālais lāzera modulis

### Apkalpošana Divi darba režīmi

Pašizlīdzināšanas režīms

Šajā režīmā ierīce pati lāzera ošas, ja ir apmērā  $\pm 4^\circ$  līmenī.

1. Novietojiet lāzera lāzera rīdzi uz plakana gluda virsmas ar slīpuma leņķi  $\pm 4^\circ$ .
2. Ieslēdziet ierīci, pārvietojot slēdzi uz augšu. Lāzera lāzera rīdzi izlīdzināsies 5 sekunžu laikā. LED lampi aiedegšies zaļā krāsā.
3. Nospiediet darba režimā pogu lāzera lāzera rīdam, bet lāzera lāzera rīdzi iznāks no aizsegā.
4. Ja aparāts nav izlīdzinājis, LED lampi aiedegšies sarkanā krāsā, bet lāzera lāzera rīdzi mirgos.
5. Lai izslēgtu lāzera lāzera rīdzi, pārvietojiet slēdzi uz leju.

**Blokādes režīms**

Šo režīmu var izmantot vertikāli un horizontāli lai mēģinātu, jo lāzera līnijas pašas neliecinās.

Šajā režīmā LED rādītājs deģenerē sarkanā krāsā.

1. Barošanas slēdzim jābūt pozīcijā "Izsl". Nospiediet režīma pogu, lai ieslēgtu lāzeri. Lāzera līnijas tagad noblōtas un neliecinās.
2. Nospiediet vairākas reizes režīma pogu, lai izmainītu lāzera projekciju.
3. Sasveriet pašizlīdzinošo krustenisko lāzeri, lai izveidotu taisna atskaites līniju. Šajā režīmā, lāzera līnijas tiks visu laiku projicētas un nemirgos, pat ja slēdzis ir slēgts lielāks par 4°.
4. Lai izslēgtu lāzeri, nospiediet vairākas reizes režīma pogu, kam rādītājs izslēgsies.

**Bateriju instalācija (skatīt attēlu B)**

Bateriju nodalījumā ievieto divas baterijas AA.

1. Nospiediet fiksatoru, lai atvērtu bateriju vāku.
2. Ievietojiet divas jaunas alkaliskās baterijas ievrojojot polaritāti (+/-).
3. Aizveriet rādītāja vāku.

**PIEZĪME:**

- Vienmēr izslēdziet instrumentu pirms bateriju nomaiņas.
- Izņemiet baterijas no instrumenta, ja ilgāku laiku to nelietojiet.
- Baterijām AA jāatbilst precīzām markām un veidam.
- Nelieciet kopā jaunas un vecas baterijas.
- Nekavējoties izņemiet nolietotās baterijas un ievietojiet saskaņā ar Jūsu valsts saistošajiem noteikumiem.

**Lāzera līnijas projekcijas režīmi (skatīt attēlu C)**

Krusteniskā lāzera līme rādītājs lāzera līnijas projekcijas režīmā. Lai izvēršat atbilstošo lāzera projekciju, nospiediet režīma pogu, kam rādītājs nepieciešamā lāzera projekcija. Šis lāzera instruments sākotnēji iestatīts uz krusta režīmu, lai ieslēgtu lāzera līnijas.

Lai izvēršat projekcijas režīmu, nospiediet režīma pogu:

1. Nospiediet vienu reizi, lai izvēršat horizontālo lāzera līniju.
2. Nospiediet pogu divas reizes, lai izvēršat vertikālo lāzera līniju.
3. Nospiediet pogu trīs reizes, lai atgrieztos pie krusta lāzera līnijas.

**Darbs ar statīvu (skatīt attēlu E)**

Ar statīvu 10 var iegūt stabilu mērījumu ar iespējamiem regulējamajiem augstumiem. Uzskrūvējiet mērījuma instrumentu uz statīva ¼" skrūves un pieskrūvējiet statīva bloķēšanas skrūvi (statīva nav mērījuma instrumenta komplektā).

**PIEZĪME!**

Mērījuma instrumenta lietošanas laikā lietot jāmašīnas speciālās L ZERA APSKATES BRILLES, kuras uzprojektētas šim mērījumam. Brilles nav mērījuma instrumenta komplektā.

**Sāniska turēšana pie sienas vai priekšmeta (attēls F).**

Lai turētu priekšmeta turētāju uz augstumu, mērījuma instrumentu var turēt ar kontaktvirsmu palīdzību 6 sēnītiņiem pie vertikālās sienas vai skapītiem. Turiet mērījuma instrumentu mierīgi bez vibrācijām.

**Kopšana un serviss****Kopšana un tīrīšana**

Mērījuma instrumentu uzglabājiet un pārvadājiet tikai tam paredzētajā aizsargājošajā futrī. Vienmēr mērījuma instrumentu uzturiet tīrā. Neiegremdējiet mērījuma instrumentu nedz den, nedz ar jebkuru citu šķidrums. Noslaukiet vienmēr ar mīkstu mitru lupatīti. Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus un šķidrums. Regulāri tīriet lāzera staru izveju, un piesiet uzmanību uz jebkura veida putekļiem un šķēršļiem. Apkalpošana pēc pārdošanas atbilds uz jūsu jautājumiem par kopšanas pamācību, remontu un rezerves daļām.

**Utilizācija**

Mērījuma instruments, piederumi un iepakojums jāuzglabā, lai pēc nolietošanas varētu nodot atsevišķi, ekoloģiski pārstrādāti. Neizmetiet mērījuma instrumentus, baterijas un akumulatorus mājās, bet atbrīvojiet tos.

**INFORMĀCIJA LIETOTĀJIEM**

**Saskaņā ar Direktīvu 2002/95/WE, 2002/96/WE kā arī 2003/108/WE, kas attiecas uz elektriskajās un elektroniskajās iekārtās esošo bīstamu vielu un atkritumu likvidāciju.**

Uzmanību! Produktu atkritumu tvertni uz ierīces vai tās iepakojuma nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tās ekspluatācijas beigām. Tā lietot jāpārkāp kumos ietilpst nolietoto iekārtu nodot speciāliem iestādēm, kuras nodarbojas elektrotehnisko un elektronisko atkritumu selektīvu šķiršanu, vai tieši pārdevjam, pārkauc jaunu iekārtu. Atbilstoši veikta selektīva šķiršana dod iespēju nodot tālāk pārstrādei, lai novērstu negatīvu ietekmi uz vidi un veselību un veicinātu iekārtu sastāvdaļu atsevišķu izmantošanu vai materiālu pārstrādi. Nelegāli iekārtu likvidācija, ko veicis pats lietotājs, ir administratīvi sodāma, kas paredz tā saistošajos noteikumus.



Nuair Polska Sp. z o.o.  
ul. Szyszkowa 20a  
02-285 Warszawa  
Poland  
tel.: (0048) 022 668 05 95  
faks.: (0048) 022 668 05 88  
e-mail: [serwis@nuair.pl](mailto:serwis@nuair.pl)  
[www.nutoolserwis.pl](http://www.nutoolserwis.pl)



Toolstrade OU  
Kadaka tee 7/2  
12915 Tallin  
e-mail: [joel@toolstrade.ee](mailto:joel@toolstrade.ee)  
[www.toolstrade.ee](http://www.toolstrade.ee)  
[www.nutoolserwis.pl](http://www.nutoolserwis.pl)



II REMONTU SERVISS  
Smerla eila 3 , bokss 21  
Riga , LV-1006  
Tel 67522755  
faks 67817113  
[www.nutoolserwis.pl](http://www.nutoolserwis.pl)

